


OKI C5900dn / C5800n 初期搭載用カートリッジの見分け方

※プリンタ購入時に搭載されているカートリッジは、必要量のトナー充填ができないため、再生はできません。

1、カートリッジの側面がへこんでいる(反対側も同様)



2、トナー供給口の 1/3 が塞がっている(カートリッジ内部も 1/3 で敷居がされており再生時に必要量のトナーを充填できない)



3、取手の形状が違う

