

EPSON LP9500C 感光体ユニット新旧タイプ判別方法

LP9500C の全色の感光体ユニット及び全色のトナーカートリッジには新旧タイプのカートリッジが存在します。組み合わせによっては取付けできない、トナーを交換したのにトナーワズカのメッセージが表示される、といった不良が発生する可能性がありますので、以下に示した組み合わせでご使用ください。

○は問題なく使用できることを示しています。

×は問題が発生する可能性が非常に高い事を示しています。

△は純正品でも問題が発生していることを示しています。問題が発生する可能性が多少あります。

	旧型感光体ユニット	新型感光体ユニット
旧型再生カートリッジ	△	△
新型再生カートリッジ	×	○

新旧感光体ユニット・再生トナーカートリッジの見分け方

- ① 再生カートリッジ箱の品名シール横に赤色のシールが貼ってあるのが旧型カートリッジです。
- ② 感光体ユニットをプリンタから取り出して、奥側の部分を上から見た写真を下図に示します。赤丸の部分に接点が付いているのが新型感光体ユニットです。



以上